



# 下地調査マーキング色

	コンクリート露筋
	コンクリート欠損
	ひび割れ0.3mm以上 低圧注入
	ひび割れ0.3mm未満 刷り込み
	モルタル・コンクリートの 浮き
	<b>塗膜の浮き</b>
	タイルの浮き
	タイルのひび割れ
	ひび割れ0.3mm以上 Uカットシーリング

アーバンビュー 夙川大規模修繕工事