

# 作業予定

5/1 (月)

場所	作業内容
1 工区 : バルコニー側	検査・アンケート手直し
2 工区 : バルコニー側	検査・アンケート手直し
5 工区 : バルコニー側	長尺シート
6 工区 : バルコニー側	長尺シート材料搬入
1.10 工区 : 北バルコニー側	鉄部塗装
12 工区 : 廊下側	床 補修
13 工区 : 廊下側	溝・巾木塗膜防水
屋上 工区 :	防水工事 (多少匂いが発生します)
101-108 号室 : バルコニー側	壁 タイル貼り
08 号室 : バルコニー側	長尺下地補修

工区割図

